

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	177	LRA Erding	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	177	LRA Erding	
Betreiber	[Name]	Schlagmann Poroton GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Ziegelwerk		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Lengdorfer Str. 4	84424	Isen
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse (Ziegelwerk)		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	2.10.1 G/E	3.5	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	26.04.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J		
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	
			Stilllegung [J/N]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BlmSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BlmSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL